

УДК 621.774.3

Панюшкин Е.Н., Данченко В.Н., Кондратьев С.В.,
Панюшкин Н.Е., Скоромный С.А.

**РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОГО УТОНЕНИЯ КОНЦЕВЫХ УЧАСТКОВ "ЧЕРНОВЫХ"
ТРУБ В НЕПРЕРЫВНОМ СТАНЕ ТПА 30-102**

Стаття посвящена разработке методики определения параметров работы системы предварительного утонения концевых участков "черновых" труб в непрерывном стане ТПА 30-102, в том числе времени и скорости перемещения валков 6-ой и 7-ой его клетей.

Стаття присвячена розробці методики визначення параметрів роботи системи попереднього стоншення кінцевих ділянок "чорнових" труб у безперервному стані ТПА 30-102, у тому числі часу й швидкості переміщення валків 6-ий і 7-ий його клітей.

The article is devoted development of method by work parameters determination for the system of preliminary wall thickness diminishing on the end areas of "draft" pipes in the continuous mill of TPA 30-102, including time and speed of rolls moving in 6th and 7th his cages.

Введение

Известно [1], что редуцирование труб с натяжением сопровождается утолщением стенки переднего и заднего концов труб, связанного с условиями их прокатки в процессе заполнения и освобождения металлом редукционного стана.

Анализ исследований. Уменьшить длину переднего и заднего утолщенных концов после редуцирования можно:

- варьированием скоростного режима работы редукционного стана во время заполнения и освобождения стана металлом, при этом следует стремиться к условиям прокатки, когда:

$$S_{\text{УПК}}^{\text{топ}} \approx S_{\text{УЗК}}^{\text{топ}} \approx S_{\text{mp}};$$

- прокаткой в редукционном стане "черновых" труб с переменной величиной толщины стенки от $S_{\text{УПК}}^{\text{топ.н.ст}}$ и $S_{\text{УЗК}}^{\text{топ.н.ст}}$ на их передних и задних концах, увеличивающейся до $S_{\text{н.ст}}$ на протяженности $L_{\text{УПК}}^{\text{н.ст}}$ и $L_{\text{УЗК}}^{\text{н.ст}}$ соответственно.

Следует обратить внимание, что редукционный стан ТПА 30-102 имеет дифференциально-групповой привод, и управление скоростными режимами прокатки труб в процессе заполнения и освобождения стана металлом малоэффективно для уменьшения длин утолщенных концов. Поэтому, на этом агрегате наиболее целесообразно осуществлять подготовку концов труб в непрерывном оправочном стане.

Проблема. Для эффективной подготовки концевых участков "черновых" труб в непрерывном оправочном стане необходимо знать требуемые режимы перемещения верхних валков его 6-ой и 7-ой клетей.

Результаты исследований. Величина концевого утолщения стенки трубы, а также длины концов труб с указанными утолщениями существенно зависят от величины обжатия диаметра труб в редукционном стане, суммарного натяжения по клетям, температуры прокатки, а также величин исходной и конечной разностеностей готовых труб.

Толщина стенки трубы на торце переднего утолщенного конца готовой трубы после редуцирования будет:

$$S_{\text{УПК}}^{\text{mop}} = S_{\text{mp}} \sqrt{\frac{D_{\text{h.cm}}}{D_{\text{mp}}}}. \quad (1)$$

Толщина стенки на торце заднего утолщенного конца готовой трубы:

$$S_{\text{УЗК}}^{\text{mop}} = 1.03 \cdot S_{\text{mp}} \sqrt{\frac{D_{\text{h.cm}}}{D_{\text{mp}}}}. \quad (2)$$

Тогда толщина стенки трубы в месте обрезки переднего утолщенного конца:

$$S_{\text{УПК}}^{\text{pez}} = S_{\text{mp}}, \quad (3)$$

а в месте обрезки заднего утолщенного конца:

$$S_{\text{УЗК}}^{\text{pez}} = 1.03 \cdot S_{\text{mp}}. \quad (4)$$

Средняя по длине переднего утолщенного конца толщина стенки:

$$S_{\text{cpУПК}} = \frac{S_{\text{УПК}}^{\text{mop}} + S_{\text{УПК}}^{\text{pez}}}{2}, \quad (5)$$

а для заднего утолщенного конца:

$$S_{\text{cpУЗК}} = \frac{S_{\text{УЗК}}^{\text{mop}} + S_{\text{УЗК}}^{\text{pez}}}{2}. \quad (6)$$

Объем металла трубной заготовки, соответствующий в утолщенным концам:

$$\text{- переднего: } Q_{\text{УПК}} = \pi \cdot (D_{\text{mp}} - S_{\text{cpУПК}}) \cdot S_{\text{cpУПК}} \cdot L_{\text{УПК}}; \quad (7)$$

$$\text{- заднего: } Q_{\text{УЗК}} = \pi \cdot (D_{\text{mp}} - S_{\text{cpУЗК}}) \cdot S_{\text{cpУЗК}} \cdot L_{\text{УЗК}}, \quad (8)$$

где $L_{\text{УПК}}$ и $L_{\text{УЗК}}$ - длины утолщенных концов готовых труб.

Тогда часть длины заготовки, идущей в отходы с утолщенными концами, будет:

$$L_{\text{закУПК+УЗК}} = \frac{4 \cdot (Q_{\text{УПК}} + Q_{\text{УЗК}})}{\pi \cdot D_{\text{зак}}^2}. \quad (9)$$

Расчет режима утонения концевых участков "черновых" труб включает в себя два этапа:

- определение протяженности подготовленных концевых участков и толщины стенки на их торцах после прокатки "черновой" трубы;

- определение величины и скорости перемещения верхнего валка шестой и седьмой клети непрерывного стана, обеспечивающие получение необходимых геометрических размеров концевых участков "черновых" труб.

Из условий устойчивости контура поперечного сечения на торцах "черновой" трубы следует ввести ограничение минимальной величины толщины стенки на торцах подготовленных концов "черновых" труб после прокатки, например, приняв:

$$S_{\min УПК}^{top.h.cm} = S_{\min УЗК}^{top.h.cm} = 2.5 \text{мм}.$$

В случае полного исключения образования утолщенных концов, величина перемещения верхних валков 6 и 7 клетей непрерывного оправочного стана должна составлять:

- при прокатке переднего конца "черновой" трубы:

$$H_{УПК} = 2 \cdot \left(S_{h.cm} - \frac{S_{mp}}{\sqrt{\frac{D_{h.cm}}{D_{mp}}}} \right); \quad (10)$$

- при прокатке заднего конца "черновой" трубы:

$$H_{УЗК} = 2 \cdot \left(1.03 \cdot S_{h.cm} - \frac{1.03 \cdot S_{mp}}{\sqrt{\frac{D_{h.cm}}{D_{mp}}}} \right). \quad (11)$$

При этом, для переднего утоненного конца "черновой" трубы толщина стенки на торце будет:

$$S_{УПК}^{top.h.cm} = S_{h.cm} - \frac{H_{УПК}}{2} \geq S_{\min УПК}^{top.h.cm} \geq 2.5 \text{мм}. \quad (12)$$

Если это условие не выполняется, то принимают: $S_{УПК}^{top.h.cm} = S_{\min УПК}^{top.h.cm} = 2.5 \text{мм}$, а величину перемещения верхних валков 6 и 7 клетей непрерывного стана ограничивают величиной:

$$H_{УПК}^{opr} = 2 \cdot (S_{h.cm} - S_{\min УПК}^{top.h.cm}). \quad (13)$$

Аналогично для заднего утоненного конца "черновой" трубы толщина стенки на заднем его торце будет:

$$S_{УЗК}^{top.h.cm} = 1.03 \cdot S_{h.cm} - \frac{H_{УЗК}}{2} \geq S_{\min УЗК}^{top.h.cm} \geq 2.5 \text{мм}. \quad (14)$$

Если это условие не выполняется, то принимают:

$S_{УЗК}^{top.h.cm.} = S_{minУЗК}^{top.h.cm.} = 2.5\text{мм}$, а величину перемещения верхних валков 6 и 7 клетей непрерывного стана ограничивают величиной:

$$H_{УЗК}^{oep} = 2 \cdot (1.03 \cdot S_{h.cm} = S_{minУЗК}^{top.h.cm.}). \quad (15)$$

Средний коэффициент вытяжки металла в редукционном стане:

- при образовании переднего утолщенного конца:

$$\mu_{cpУПК} = \frac{(D_{h.cm} - S_{h.cm}) \cdot S_{h.cm}}{(D_{mp} - S_{cpУПК}) \cdot S_{cpУПК}}. \quad (16)$$

- при образовании заднего утолщенного конца:

$$\mu_{cpУЗК} = \frac{(D_{h.cm} - 1.03 \cdot S_{h.cm}) \cdot 1.03 \cdot S_{h.cm}}{(D_{mp} - S_{cpУЗК}) \cdot S_{cpУЗК}}. \quad (17)$$

При известных величинах длин переднего $L_{УПК}^{h.cm.}$ и заднего $L_{УЗК}^{h.cm.}$ утолщенных концов готовых труб, протяженность подготовленного переднего конца "черновой" трубы:

$$L_{УПК}^{h.cm.} = \frac{L_{УПК}}{\mu_{cpУПК}}, \quad (18)$$

а заднего:

$$L_{УЗК}^{h.cm.} = \frac{L_{УЗК}}{\mu_{cpУЗК}}. \quad (19)$$

Средняя толщина стенки на переднем подготовленном (утоненном) конце "черновой" трубы будет:

$$S_{cpУПК}^{h.cm} = \frac{S_{h.cm} + S_{УПК}^{top.h.cm}}{2}. \quad (20)$$

Наружный диаметр, соответствующий средней толщине стенки на переднем подготовленном (утоненном) конце "черновой" трубы будет:

$$D_{cp.УПК} = D_o + 2 \cdot S_{cpУПК}^{h.cm}, \quad (21)$$

где: D_o – диаметр оправки, мм.

Наружный диаметр торца переднего утоненного конца "черновой" трубы будет:

$$D_{min.УПК}^{top.h.cm} = D_o + 2 \cdot S_{УПК}^{top}. \quad (22)$$

Максимальный суммарный коэффициент вытяжки в 6 и 7 клетях при утонении переднего конца "черновой" трубы:

$$\mu_{max.УПК 6,7}^{h.cm} = \frac{(D_{h.cm.5} - S_{h.cm.5}) \cdot S_{h.cm.5}}{(D_{min.УПК}^{top.h.cm} - S_{УПК}^{top}) \cdot S_{УПК}^{top}} \quad (23)$$

Средний суммарный в 6 и 7 клетях коэффициент вытяжки при утонении переднего конца "черновой" трубы:

$$\mu_{cpУПК 6,7}^{h.cm} = \frac{(D_{h.cm.5} - S_{h.cm.5}) \cdot S_{h.cm.5}}{(D_{cpУПК} - S_{cpУПК}^{h.cm}) \cdot S_{cpУПК}^{h.cm}}. \quad (24)$$

Для определения скорости перемещения верхнего валка 6 и 7 клетей непрерывного стана необходимо определить время прокатки участка переднего конца "черновой" трубы, подлежащего утонению в этих клетях.

Примем, что максимальный и средний коэффициенты вытяжки $\mu_{max УПК 6,7}^{h.cm}$ и $\mu_{cpУПК 6,7}^{h.cm}$ распределяются между 6 и 7 клетями непрерывного стана следующим образом:

$$\begin{aligned} \mu_{max УПК 6}^{h.cm} &= \sqrt[3]{\mu_{max УПК 6,7}^{h.cm}}^2; \\ \mu_{max УПК 7}^{h.cm} &= \sqrt[3]{\mu_{max УПК 6,7}^{h.cm}}; \\ \mu_{cpУПК 6}^{h.cm} &= \sqrt[3]{\mu_{cpУПК 6,7}^{h.cm}}^2; \\ \mu_{cpУПК 7}^{h.cm} &= \sqrt[3]{\mu_{cpУПК 6,7}^{h.cm}}. \end{aligned} \quad (25)$$

Тогда максимальная скорость выхода металла из 6-ой клети непрерывного стана:

$$V_{выхУПК 6}^{max} = V_{вых 5} \cdot \mu_{max УПК 6}^{h.cm}, \quad (26)$$

а максимальная частота вращения её валков должна быть:

$$n_{6УПК}^{max} = \frac{V_{выхУПК 6}^{max} \cdot 60 \cdot 1000}{\pi \cdot (D_{kam 6} - H_{УПК 6})}. \quad (27)$$

Вытяжка в 6-ой клети к моменту окончания утонения переднего конца "черновой" трубы в ней:

$$\mu_6^{const} = \frac{(D_{h.cm.5} - S_{h.cm.5}) \cdot S_{h.cm.5}}{(D_{h.cm.6} - S_{h.cm.6}) \cdot S_{h.cm.6}}. \quad (28)$$

Скорость выхода металла при этом будет $V_{выхУПК 6}^{const} = V_{вых 5} \cdot \mu_6^{const}$, а частоту вращения валков этой клети необходимо уменьшить до:

$$n_{6}^{const} = \frac{V_{вых 6}^{const} \cdot 60 \cdot 1000}{\pi \cdot D_{kam 6}}. \quad (29)$$

Средняя скорость выхода металла из 6-ой клети будет:

$$V_{выхУПК 6}^{ср} = \frac{V_{выхУПК 6}^{max} + V_{вых 6}^{const}}{2}. \quad (30)$$

Длина переднего утоненного (подготовленного) конца "черновой" трубы после 6-ой клети будет:

$$L_{УПК 6}^{h.cm.} = \frac{L_{УПК}^{h.cm}}{\mu_{cpУПК 7}^{h.cm}}. \quad (31)$$

Время перемещения верхнего валка 6-ой клети при утонении (подготовке) переднего конца "черновой" трубы будет:

$$t_{УПК6} = \frac{L_{УПК6}^{h,cm}}{V_{выхУПК6}^{cp}}. \quad (32)$$

В течение этого времени следует линейно снижать частоту вращения валков 6-ой клети непрерывного стана от частоты вращения $n_{6УПК6}^{max}$ до частоты вращения n_{66}^{const} , соответствующей расчетным для применяемой калибровки валков непрерывного стана.

Искомая скорость перемещения верхнего валка 6-ой клети при утонении (подготовке) переднего конца "черновой" трубы будет:

$$v_{УПК6} = \frac{H_{УПК}}{t_{УПК6}}. \quad (33)$$

По аналогичным зависимостям можно определить параметры настройки системы подготовки переднего конца черновой трубы в 7-ой клети непрерывного стана.

Таким образом, для получения переднего конца "черновой" трубы требуемого профиля получили следующие технологические параметры:

- величину предварительного (перед началом прокатки гильзы) сведения валков 6-ой и 7-ой клетей H_6 и $H_7 = H_{УПК}$, мм;
- величину предварительной (перед началом прокатки гильзы) установки частоты вращения валков 6-ой и 7-ой клетей $n_{6УПК6}^{max}$ и $n_{6УПК7}^{max}$, об/мин;
- время с момента начала прокатки, в течение которого следует разводить валки и снижать, до оговоренной калибровкой, частоту вращения валков 6-ой и 7-ой клетей $t_{УПК6}$ и $t_{УПК7}$, с;
- скорость разведения валков 6-ой и 7-ой клетей $v_{УПК6}$ и $v_{УПК7}$, мм/с;
- время $t_{6,7}$, после истечения которого с момента начала прокатки в 6-ой клети следует начинать перемещение верхнего валка 7-ой клети.

При подготовке (утонении) толщины стенки на заднем конце "черновых" труб верхние валки 6-ой и 7-ой клетей непрерывного оправочного стана сводят на величину $H_{УЗК}$. Так как при сведении валков начинает увеличиваться вытяжка металла, то снижается скорость входа металла в ту клеть, валки которой сближаются. При подготовке (утонении) толщины стенки на заднем конце "черновых" труб вначале сводят валки 6-ой клети, а затем валки 7-ой клети.

Величины толщин стенок и диаметров на торцах утоненных (подготовленных) передних и задних концов "черновых" труб должны быть равны, т.е.:

$$\begin{aligned} S_{\min УЗК}^{mop.h.cm} &= S_{\min УПК}^{mop.h.cm}, \\ D_{\min УЗК}^{mop.h.cm} &= D_{\min УПК}^{mop.h.cm}. \end{aligned} \quad (34)$$

Максимальный суммарный коэффициент вытяжки в 6-ой и 7-ой клетях при утонении заднего конца "черновой" трубы:

$$\mu_{\max \text{УЗК } 6,7}^{h.cm} = \frac{(D_{h.cm.5} - 1,03 \cdot S_{h.cm.5}) \cdot 1,03 \cdot S_{h.cm.5}}{(D_{\min \text{УЗК}}^{mop.h.cm} - S_{\min \text{УЗК}}^{mop.h.cm}) \cdot S_{\min \text{УЗК}}^{mop.h.cm}} \quad (35)$$

Средняя толщина стенки на заднем подготовленном (утоненном) конце "черновой" трубы будет:

$$S_{cp\text{УЗК}}^{h.cm} = \frac{1,03 \cdot S_{h.cm} + S_{\text{УЗК}}^{mop.h.cm}}{2}. \quad (36)$$

Наружный диаметр, соответствующий средней толщине стенки на заднем подготовленном (утоненном) конце "черновой" трубы будет:

$$D_{cp\text{УЗК}} = D_o + 2 \cdot S_{cp\text{УЗК}}^{h.cm}. \quad (37)$$

Средний суммарный в 6 и 7 клетях коэффициент вытяжки при утонении заднего конца "черновой" трубы:

$$\mu_{cp\text{УЗК } 6,7}^{h.cm} = \frac{(D_{h.cm.5} - 1.03 \cdot S_{h.cm.5}) \cdot 1.03 \cdot S_{h.cm.5}}{(D_{cp\text{УЗК}} - S_{cp\text{УЗК}}^{h.cm}) \cdot S_{cp\text{УЗК}}^{h.cm}}. \quad (38)$$

Для определения скорости перемещения верхнего валка 6 и 7 клетей непрерывного стана необходимо определить время прокатки участка заднего конца "черновой" трубы, подлежащего утонению в этих клетях.

Примем, как и для утонения переднего конца "черновой" трубы, что максимальный $\mu_{\max \text{УЗК } 6,7}^{h.cm}$ и средний $\mu_{cp\text{УЗК } 6,7}^{h.cm}$ коэффициенты вытяжки распределяются между 6 и 7 клетями непрерывного стана следующим образом:

$$\begin{aligned} \mu_{\max \text{УЗК } 6}^{h.cm} &= \sqrt[3]{\mu_{\max \text{УЗК } 6,7}^{h.cm}}^2; \\ \mu_{\max \text{УЗК } 7}^{h.cm} &= \sqrt[3]{\mu_{\max \text{УЗК } 6,7}^{h.cm}}; \\ \mu_{cp\text{УЗК } 6}^{h.cm} &= \sqrt[3]{\mu_{cp\text{УЗК } 6,7}^{h.cm}}^2; \\ \mu_{cp\text{УЗК } 7}^{h.cm} &= \sqrt[3]{\mu_{cp\text{УЗК } 6,7}^{h.cm}}. \end{aligned} \quad (39)$$

Тогда минимальная скорость входа металла в 6-ую клеть непрерывного стана:

$$V_{\text{вхУЗК } 6}^{\min} = \frac{V_{\text{вых } 6} \cdot \frac{D_{\text{kam } 6}}{D_{\text{kam } 6} - H_{\text{УЗК}}}}{\mu_{\max \text{УЗК } 6}^{h.cm}}. \quad (40)$$

Вытяжка в 6-ой клети к моменту окончания утонения заднего конца "черновой" трубы в ней:

$$\mu_6^{\text{const}} = \frac{(D_{h.cm.5} - 1.03 \cdot S_{h.cm.5}) \cdot 1.03 \cdot S_{h.cm.5}}{(D_{h.cm.6} - 1.03 \cdot S_{h.cm.6}) \cdot 1.03 \cdot S_{h.cm.6}}. \quad (41)$$

Скорость входа металла при этом будет:

$$V_{\text{вых}6}^{\text{const}} = \frac{V_{\text{вых}6}}{\mu_6^{\text{const}}}. \quad (42)$$

Средняя скорость прокатки заднего утоненного (подготовленного) конца "черновой" трубы будет:

$$V_{\text{вых}6}^{\text{ср}} = \frac{V_{\text{вых}6}^{\text{мин}} + V_{\text{вых}6}^{\text{const}}}{2}. \quad (43)$$

Длина заднего утоненного (подготовленного) конца "черновой" трубы после 6-ой клети будет:

$$L_{\text{вых}6}^{\text{н.см.}} = \frac{L_{\text{вых}6}}{\mu_{\text{ср}7}^{\text{н.см}}}. \quad (44)$$

Время перемещения (сведения) верхнего валка 6-ой клети при утонении (подготовке) заднего конца "черновой" трубы будет:

$$t_{\text{вых}6} = \frac{L_{\text{вых}6}^{\text{н.см}}}{V_{\text{вых}6}^{\text{ср}}}. \quad (45)$$

Искомая скорость перемещения верхнего валка 6-ой клети непрерывного стана при утонении (подготовке) заднего конца "черновой" трубы будет:

$$v_{\text{вых}6} = \frac{H_{\text{вых}6}}{t_{\text{вых}6}}. \quad (46)$$

По аналогичным зависимостям можно определить параметры настройки системы подготовки заднего конца черновой трубы в 7-ой клети непрерывного стана.

Выводы

Для получения заднего конца "черновой" трубы требуемого профиля получили следующие технологические параметры:

- величину сближения (сведения при прокатке) валков 6-ой и 7-ой клетей H_6 и H_7 = $H_{\text{вых}6}$, мм;
- время с момента начала подготовки заднего конца "черновой" трубы, в течение которого следует сводить валки 6-ой и 7-ой клетей $t_{\text{вых}6}$ и $t_{\text{вых}7}$, с;
- скорость сведения верхних валков 6-ой и 7-ой клетей $v_{\text{вых}6}$ и $v_{\text{вых}7}$, мм/с.

Корректировать частоту вращения валков 6-ой и 7-ой клетей при утонении стенки на заднем конце "черновой" трубы не требуется, так как этот участок трубы прокатывается при утонении вначале только в 6-ой, а затем только в 7-ой клети, т.е. не в режиме непрерывной прокатки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Редукционные станы / В.П. Аниифоров, Л.С. Зельдович, В.Д. Курганов, и др. – М.: Металлургия, 1971. – 256 с.